


100 年 12 月 22 日新大樓會勘缺失改善情形

照片

改進方向



尚未字體及字型暨顏色全部改善





尚未補滿位下空隙，以免有異物進入




尚未木板切齊



仍有縫隙

尚未更換門板顏色





管線顏色已更改，機體下方加裝每增進美觀夾板  
(另各系系學會辦公室門外及 H2-201、H2-202 管  
線尚未塗裝成白色)



尚未 322、324 研究室門改為內開



此為西語系空間，現門已上鎖無從得知

